

01	broca de 3 asas 2.1/2"
02	broca de 3 asas 3"
03	broca de 3 asas 3.1/2"
04	broca de 3 asas 4.1/2"
05	broca de 3 asas 5"
06	broca de 3 asas 5.1/2"
07	broca de 3 asas p/int tubo 6"
08	broca de 3 asas p/int tubo 7"
09	broca de 3 asas p/int tubo 8"
10	broca de 3 asas p/int tubo 9"
11	broca de 3 asas p/int tubo 10"
12	broca de 3 asas p/int tubo 11"
13	broca de 3 asas p/int tubo 12"
14	broca de 3 asas p/int tubo 14"
15	revestimento SCH 40 Ø 4" x 1,0m com ponteiras soldadas SCH 80 R. 3 ent
16	revestimento SCH 40 Ø 4" x 1,5m com ponteiras soldadas SCH 80 R. 3 ent
17	revestimento SCH 40 Ø 6" x 1,0m com ponteiras soldadas SCH 80 R. 3 ent
18	revestimento SCH 40 Ø 6" x 1,5m com ponteiras soldadas SCH 80 R. 3 ent
19	revestimento SCH 40 Ø 8" x 1,0m com ponteiras soldadas SCH 80 R. 3 ent
20	revestimento SCH 40 Ø 10" x 1,0m com ponteiras soldadas SCH 80 R. 3 ent
21	revestimento SCH 40 Ø 12" x 1,0m com ponteiras soldadas SCH 80 R. 3 ent
22	revestimento SCH 40 Ø 14" x 1,0m com ponteiras soldadas SCH 80 R. 3 ent
23	sapata de widia 4"
24	sapata de widia 5"
25	sapata de widia 6"
26	sapata de widia 8"
27	sapata de widia 10"
28	sapata de widia 12"
29	sapata de widia 14"
30	haste API Ø 2.7/8" R.2.3/8" reg x 1,5m
31	haste API Ø 2.7/8" R.2.3/8" reg x 3,0m
32	haste API Ø 3.1/2" R.2.3/8" reg x 1,5m
33	haste API Ø 3.1/2" R.2.3/8" reg x 3,0m
34	haste API Ø 4.1/2" R.3.1/2" reg x 1,5m
35	haste API Ø 4.1/2" R.3.1/2" reg x 3,0m